



Fotodokumentation



ungedämmte
Stahlbetonstützen

einfachverglaste
Fensterelemente
mit ungedämmten
Rahmen

Ansicht Verbindungsgang und bestehendes Schulgebäude




ungedämmte
Stahlbetonbauteile
und Außenwände

einfachverglaste
Türelemente
ohne Sicherheits-
verglasung

Ansicht Nordwestseite



Fotodokumentation



**einfachverglaste
Fensterelemente
mit ungedämmten
Rahmen**

Ansicht Nordostseite



Detail ungedämmte Stützen und Fensterelemente




Fotodokumentation



**schadhafte Platten-
verkleidung vor
ungedämmten
Massivwänden**

Giebelwand Klassentrakt



**ungedämmte
Profilbauglasfenster
mit undichten
Schwingflügeln**

**ungedämmte
Stahlbetonbauteile
und Außenwände**

Ansicht Nordseite Turnhalle



Fotodokumentation



ungedämmte
Profilbauglasfenster

ungedämmte,
undichte Licht-
kuppeln

bekieste Flachdächer
mit Dämmstandard
von 1969

Bestehende Flachdächer